




INVERSIONES

Infraestructura 2023



INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA 2023



- Se pintó todo el exterior e interior del Instituto, salas, pasillos y fachadas.
- Se colocaron mallas metálicas de seguridad en pasillos de 2° y 3° piso.
- Se subió pasamanos escalera desde 3° a 2° piso
- Se cambió la techumbre de patio central para evitar goteras.
- Se cambiaron las ventanas de fierro por termopaneles.
- Se plantaron árboles.

PINTURA FACHADA ISL






SALAS PEDAGÓGICAS

- Se pintaron todas las salas de clases y oficinas.
- Se pintaron y arreglaron las puertas, instalando nuevos letreros para identificar los cursos.
- Se compró mobiliario nuevo.
- Se habilitó una nueva sala de aprendizaje "Rincón Pedagógico"



MALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD




CAMBIO DE TECHUMBRE PATIO CENTRAL





VENTANAS TERMOPANEL

Se cambiaron las ventanas del segundo piso, las cuales eran de fierro por ventanas de termopanel, que aíslan el frío y el calor, cubiertas con laminas.



SE PLANTARON 3 TULIPEROS





INVERSIONES

Infraestructura 2023

